

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Технический Барьер»**

308024, г. Белгород, ул. 5 Августа 16 б, beltb@mail.ru тел./факс: 55-34-33/ 55-33-23

Приложение № 19  
к приказу МЧС России  
от 28.05.2012 № 292

АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию)  
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)

А П С

(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

ООО «Технический Барьер»

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: МБДОУ д/с №70

расположенном по адресу: г. Белгород ул. пр. Ватутино д. 21

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период с “ 25 ” июня 2018 г. по “ 25 ” июня 2018 г. на основании лицензии МЧС России от “ 02 ” декабря 2013 г. № 1-Б/01299 в соответствии с проектом № \_\_\_\_\_, выполненным \_\_\_\_\_

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: Система АПС находится в исправном, рабочем состоянии

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

заведующий МБДОУ д/с №70  
(должность)

Шамоласова С.Н.  
(фамилия и инициалы представителя заказчика)

“ 06 ” августа 2018 г.

Шамоласова С.Н.  
(подпись)  
М.п.

Техник Т О

(должность)

Кожевников С. Н.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

“ 25 ” июня 2018 г.

Кожевников С. Н.  
(подпись)  
М.п.



Общество с ограниченной ответственностью  
«Технический Барьер»

308024, г. Белгород, ул. 5 Августа 16 б, beltb@mail.ru тел./факс: 55-34-33/ 55-33-23

Приложение № 19  
к приказу МЧС России  
от 28.05.2012 № 292

АКТ  
проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию)  
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому  
обслуживанию)

А П С

(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

ООО «Технический Барьер»

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего  
проверку (работы))

на объекте: МБДОУ д/с №70

расположенном по адресу: г. Белгород ул. пр. Ватутино д. 21

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период  
с “ 6 ” августа 2018 г. по “ 6 ” августа 2018 г.  
на основании лицензии МЧС России от “ 02 ” декабря 2013 г. № 1-Б/01299  
в соответствии с проектом № \_\_\_\_\_, выполненным \_\_\_\_\_

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной  
безопасности зданий и сооружений установлено:


Система АПС находится в исправном рабочем  
состоянии

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

заказчик МБДОУ д/с №70  
(должность)  
Шарова Е.А.  
(фамилия и инициалы представителя заказчика)

“ 06 ” августа 2018 г.

(подпись)



Техник Т О

(должность)

Кожевников С. Н.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

“ 6 ” августа 2018 г.

(подпись)

