

**Общество с ограниченной ответственностью
«Технический Барьер»**

308024, г. Белгород, ул. 5 Августа 16 б, beltb@mail.ru тел./факс: 55-34-33/ 55-33-23

Приложение № 19
к приказу МЧС России
от 28.05.2012 № 292

АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)

А П С

(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

ООО «Технический Барьер»

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: МБДОУ д/с № 40 „Светлячок“

расположенном по адресу: г. Белгород ул. П. Ватутина 21

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период с “ 14 ” марта 2017 г. по “ 17 ” марта 2017 г. на основании лицензии МЧС России от “ 02 ” декабря 2013 г. № 1-Б/01299 в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: Система АПС находится в исправном, рабочем состоянии

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

(должность)

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

“ _____ ” _____ 2017 г.

(подпись)

М.п.

Техник Т О

(должность)

Кожевников С. Н.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

“ _____ ” _____ 2017 г.

(подпись)



**Общество с ограниченной ответственностью
«Технический Барьер»**

308024, г.Белгород, ул.5 Августа 16 б, beltb@mail.ru тел./факс: 55-34-33/ 55-33-23

Приложение № 19
к приказу МЧС России
от 28.05.2012 № 292

АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)

А П С

(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

ООО «Технический Барьер»

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: МБФОРУ г/с № 40

расположенном по адресу: г. Белгород ул. п. Ватутина 21

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период с "16" июня 2017 г. по "16" июня 2017 г. на основании лицензии МЧС России от "02" декабря 2013 г. № 1-Б/01299 в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: Система АПС находится в исправном, рабочем состоянии

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

_____ (должность)

_____ (фамилия и инициалы представителя заказчика)

“ _____ ” _____ 2017 г.

_____ (подпись)

М.п.

Техник Т О

_____ (должность)

Кожевников С. Н.

_____ (фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

“ 16 ” июня 2017 г.

_____ (подпись)
М.п.



Общество с ограниченной ответственностью «Технический Барьер»

308024, г. Белгород, ул. 5 Августа 16 б, beltb@mail.ru тел./факс: 55-34-33/ 55-33-23

Приложение № 19
к приказу МЧС России
от 28.05.2012 № 292

АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому
обслуживанию)

А П С

(указывается вид системы – АПП, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

ООО «Технический Барьер»

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего
проверку (работы))

на объекте: МБФОО ЦРР - г/с № 70 "Светлячок"
расположенном по адресу: г. Белгород ул. проспект Ватутина 21

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период
с "20" июня 2017 г. по "20" июня 2017 г.
на основании лицензии МЧС России от "02" декабря 2013 г. № 1-Б/01299
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений установлено: неисправен ШС № 21
чр № 6 (станция)
В целом система АПС находится в исправном
рабочем состоянии

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

(должность)

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

" " _____ 2017 г.

(подпись)

М.п.

Техник Т О

(должность)

Кожевников С. Н.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

"20" июня _____ 2017 г.

(подпись)

М.п.



Общество с ограниченной ответственностью
«Технический Барьер»

308024, г. Белгород, ул. 5 Августа 16 б, beltb@mail.ru тел./факс: 55-34-33/ 55-33-23

Приложение № 19
к приказу МЧС России
от 28.05.2012 № 292

АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому
обслуживанию)

А П С

(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

ООО «Технический Барьер»

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего
проверку (работы))

на объекте: МБДОУ д/с № 40

расположенном по адресу: г. Белгород ул. проспект Ватутина 21

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период
с "4" август 2017 г. по "4" август 2017 г.
на основании лицензии МЧС России от "02" декабря 2013 г. № 1-Б/01299
в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений установлено: Система АПС находится
в исправном, рабочем состоянии

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

(должность)

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

“ ” 2017 г.

(подпись)

М.п.

Техник Т О

(должность)

Кожевников С. Н.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

“ 4 ” август 2017 г.

(подпись)

М.п.

